


ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

minn kota® ENDURA 30, 36

Електрически извънбордов двигател

Елементи на електрически двигател ENDURA 30, 36:



МОНТАЖ И ЗАКРЕПВАНЕ НА МОТОРА:

Монтирайте мотора на транцевата дъска. Затегнете достатъчно винта на скобата за захващане.

РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА:

- Хванете здраво композитната ос и я задръжте в неподвижно състояние.
- Отпуснете стягата на втулката за регулиране на усилието на завиване и втулката за регулиране дълбочината на потапяне до осигуряване на свободно движение на оста.
- Наклонете мотора нагоре или надолу до постигане на желаната дълбочина.

- Затегнете втулката за дълбочината на потапяне, за да застопорите мотора.

Забележка: При регулиране на дълбочината се уверете, че двигателят е потопен на не по-малко от 30 см. с цел да се избегне разпенване на водата на повърхността. Водата трябва да покрива изцяло лопатките на витлото.

Внимание!

Не включвате двигателя извън водна среда.

Пренатягането на фиксирация винт може да повреди скобата за захващане.

РЕГУЛИРАНЕ НА ПОСОКАТА:

- Регулирайте стягата на втулката за контрол на усилието на завиване до осигуряване свободното въртене на мотора и същевременно запазване на избраната височина или;
- затегнете втулката за блокиране на мотора в съответно положение, като по този начин ръцете ви ще се освободят за риболов.
- Натиснете надолу (отключете) и задръжте лоста за блокиране позицията на наклон на композитната ос.
- Преместете композитната ос в желаната позиция.
- Отпуснете лоста за наклон.

РЕГУЛИРАНЕ НА СКОБАТА ЗА ЗАХВАЩАНЕ:

Можете да застопорите мотора във вертикално или наклонено (в плитки води) положение или да го издигнете изцяло над водата. Придържайте здраво командната глава или композитната ос.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ:

1. Моторът не се задейства или не достига мощност:
 - Проверете за правилното свързване (полярност) на изводите на акумулатора.
 - Проверете за наличие на корозия по клемите и почистете с шкурка двата извода.
 - Проверете нивото на водата в акумулатора и добавете ако е необходимо.
 - Проверете витлото за наличие на усукани водорасли или риболовно влакно.
2. Моторът губи мощност след непродължителна работа:
 - Проверете заряда на акумулатора, ако е нисък го дозаредете напълно.
3. Моторът се управлява трудно:
 - Намалете стягата на втулката за контрол на посоката върху скобата за захващане.
 - Смажете композитната ос.
4. При появя на вибрации от витлото по време на нормална експлоатация:
 - Свалете витлото и го завъртете на 180°

УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРА:


Кормилен лост:

Тези мотори предоставят възможност за избор между пет предни и три задни скорости. Във всяка посока на движение (напред и назад) може да бъде осъществяван контрол на скоростта. Завъртете дръжката на лоста за управление в посока обратна на часовниковата стрелка от позиция 0 (изключен) за увеличаване скоростта на заден ход, и по посока на часовниковата стрелка от позиция 0 (изключен) за увеличаване на скоростта при движение напред. Бутащата сила* намалява с приближаване към позиция 0 (изключен). Числата отбелязани в/у дръжката на лоста за управление представлят процентно изражение на максималната бутаща сила.

* Не съществува пряка корелация между бутаща сила (мерна единица за сила) и конска сила (мерна единица за извършена работа).

ПОДДРЪЖКА:

1. Моторите от тази серия на са предназначени за експлоатация в солени води. Управлението на мотора в солени води прави гаранцията невалидна.
2. Необходимо е витлото да бъде почиствано от водорасли или риболовно влакно. Усукването на влакно зад витлото би могло да предизвика разхерметизиране на хидравличния затвор и проникване на вода в мотора. За избягване на тези нежелателни последици е препоръчително да извършвате проверка на витлото след всеки 20 часа експлоатация.
3. За предотвратяване на повреди настъпили при превоза или съхранението на мотора е необходимо акумулаторът да бъде изключен, когато моторът се намира извън водна среда. При продължително съхранение покрайте с лек слой силиконов спрей всички метални части на вашия двигател.
4. За оптимизиране работата на двигателя е желателно преди всяка експлоатация да дозареждате напълно акумулатора, като е необходимо това да бъде извършено при изключен мотор, освен в случай, че използвате зарядно устройство MINN KOTA.
5. Композитната ос трябва да бъде почиствана и смазвана периодично за осигуряване на нормално свиване и удължаване.
6. Анти-усукващото витло е проектирано за високо ефективна работа без да позволява усукване на водна растителност. За поддържане на витлото в отлично състояние е необходимо да се запазва гладкостта на водещия ръб на острието. При появата на граничини и нарези в резултат на общо изхабяване на ръба е необходимо да възстановите гладкостта на острието посредством третиране с фина шкурка.



ПОДМЯНА НА ВИТЛОТО:

- Хванете витлото и развийте гайката с клещи или гаечен ключ.

- Отстранете гайката и шайбата. Ако задвижващият щифт е срязан/счупен е необходимо да обездвижите вала като поставите острято на отвертка в процепа разположен в края на вала.
- Поставете витлото в хоризонтално положение и го издърпайте навън по посока на оста. Ако щифтът изпадне, върнете го отново.
- Позиционирайте новото витло върху задвижващия вал.
- Монтирайте шайбата и гайката.
- Затегнете гайката с $\frac{1}{4}$ оборот след осъществяване на контакт. (3 – 4 Nm).

Забележка: Пренатягането може да повреди витлото.

Внимание: Изключете мотора от акумулатора преди започване на работа с витлото.

АКУМУЛАТОР:

Моторите могат да бъдат оборудвани с всеки модел тягов акумулатор за морски цели с напрежение 12V и енергиен разход 105 ампер часа. Като правило във водна среда мотор от 12 V консумира 1A/h (ампер час) за 1 либра тягова мощност произведена в режим на високо натоварване. Консумацията на енергия зависи същевременно от спецификата на средата и условията на експлоатация.

Поддръжайте напълно зареден акумулатора. Правилната експлоатация ще ви осигурява мощност, когато ви е необходима и ще удължи значително живота на акумулатора. Неспазване на изискването за редовно зареждане (в рамките на 12 – 24 часа) е основна причина за преждевременното изхабяване на акумулатора. За да избегнете презареждане използвайте зарядно устройство с променлив ток.

В случай, че използвате акумулатор за стартиране на извън бордов бензинов двигател, препоръчително е да разполагате с отделен тягов (deep cycle) акумулатор за вашия електрически мотор.

СВЪРЗВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА:


Система 12V

- а) Свържете положителния (+) извод (червено оцветен) към положителния (+) полюс на акумулатора.
- б) Свържете отрицателния (-) извод (черно оцветен) към отрицателния (-) полюс на акумулатора.

Забележка: При инсталациране на контакт спазвайте правилната полярност.


Внимание:

- Преди да свържете акумулатора се уверете, че дръжката на кормилния лост е в позиция – изключен (off).
- За удължаване използвайте проводник с калибр №6.
- Уверете се, че изводите са добре закрепени към полюсите на акумулатора.
- Осигурете добра вентилация (преветряване) на акумулатора.



30 LBS THRUST
12 VOLT 30 AMPS
30" SHAFT

2-year warranty from the date of purchase




1	2-100-287	ARMATURE ASSEMBLY 12v 3.25 FW 30#	*34	2061300	SCREW-CLAMP [2.EA]
2	788-015	RETAINING RING	*35	2011710	WASHER,CLAMP SCREW [2.EA]
3	2-200-188	HOUSING ASSEMBLY CENTER 3.25 TXT	36	2063605	T-BAR, PLASTIC
4	2-300-142	BRUSH END HOUSING ASSEMBLY 3.25 SP.CO	37	2062706	SPRING- (T-BAR)
5	2-400-187	PLAIN END HOUSING ASSEMBLY 3.25	38	2067201	LEVER-TILT BLACK
6	880-003	SEAL	39	2061810	HINGE-PLASTIC
7	880-006	SEAL W/SHIELD	40	2037301	BUSHING-HINGE [2.EA]
8	140-010	BALL BEARING	41	2062800	TENSION BLOCK-SNAP IN
9	188-052	BRUSH ASSEMBLY [2.EA]	42	2011385	SCREW, TENSION/KNOB
11	738-030	BRUSH PLATE W/HOLDER 3.25	43	2060515	PIN, TILT LEVER
14	975-032	SPRING- COMPRESSION [2.EA]	44	2061520	COLLAR-DEPTH
17	701-007	O-RING- THRU BOLT [2.EA]	45	2011365	SCREW-COLLAR/NEW KNOB
18	701-039	O-RING MK406460	46	2020606	LEADWIRE (14 GA) W/SPADE TERM
19	701-041	O-RING	47	2020703	SPADE TERMINAL 14GA HD [2.EA]
20	830-001	SCREW- SELF THREAD 8-32X1.7 [2.EA]	48	2026300	TIE WRAP
21	830-062	THRU BOLT 8-32X8.0 [2.EA]	49	2062510	CONTROL BOX
22	990-067	WASHER- STEEL THRUST	50	2060214	CONTROL BOX COVER
23	990-070	WASHER- NYLATRON [2.EA]	51	2065638	DECAL COVER ENDURA 30
24	144-049	FLANGE BEARING (SERVICE ONLY)	52	2064023	SWITCH-FWD/REV 5 SP
25	2069270	MOTOR ASSEMBLY 12V 3.25 5SPC TXT	53	2033401	SCREW-10-24 X 1-3/4
26	2032045	TUBE, COMPOSITE 30"	54	2013110	NUT-10-24 HEX
■	1378121	PROP W/DRIVE PIN, WASHER, NUT KIT	55	2012100	SCREW-8-18 X 5/8 [6.EA]
28	2061122	PROPELLER 3.25 HUB DIA	56	2990919	INNER HANDLE ASSEMBLY
29	2151726	WASHER- 5/16 STD SS	57	2060405	PIVOT, HANDLE
30	2053101	NUT-PROP NYLOCK (MED) SS	58	2012102	SCREW
31	2092600	PIN-DRIVE	59	2990929	OUTER HANDLE ASSEMBLY
■	2771818	BRACKET & HINGE ASSEMBLY (INCLUDES- 32—43)	60	2060009	FRONT BEARING
■	2771910	BRACKET ASSEMBLY (INCLUDES- 32,34,35)	■	2883460	SEAL AND O RING KIT
*32	2061910	BRACKET			
33	2060510	PIN-HINGE			

** Seal & Oring Kit P/N 2883460 * This item is part of an assembly. This item cannot be sold separately due to machining and /or assembly that is required.

P/N 2064924 REV.E 12-03

ENDURA 36
36 lbs Thrust
12 Volt
36" Shaft



1	2-100-278	ARM ASSEMBLY 12V 3.25	*35	2881300	SCREW CLAMP, WASHER, RETAINER KIT
2	140-010	BEARING-BALL	*36	2061300	SCREW-CLAMP ENDURA [2.EA]
3	788-015	RETAINING RING	37	2011710	WASHER-CLAMP SCREW ENDURA [2.EA]
4	2-200-079	HOUSING ASSEMBLY CENTER 3.25 TXT	38	2063605	T-BAR, PLASTIC ENDURA
5	2-300-132	BRUSH END HOUSING ASSEMBLY	39	2062706	SPRING- (T-BAR) ENDURA
7	188-052	BRUSH ASSEMBLY [2 EA]	40	2067201	LEVER-TILT BLACK ENDURA
9	738-030	BRUSH PLATE W/HOLDER 3.25 ASSEMBLY	41	2061810	HINGE-PLASTIC ENDURA
11	990-067	WASHER- STEEL THRUST	42	2037301	BUSHING-HINGE [2.EA]
12	990-070	WASHER- NYLATRON [2.EA]	43	2062800	TENSION BLOCK-SNAP IN
14	975-032	SPRING - COMPRESSION [2.EA]	44	2011385	SCREW, TENSION/KNOB
16	701-007	O-RING [2. EA]	45	2060515	PIN, TILT LEVER
17	701-041	O-RING	46	2061520	COLLAR-DEPTH
18	701-039	O-RING MK406460	47	2011365	SCREW-COLLAR/NEW KNOB
19	830-001	SCREW- SELF-THREAD 8-32X1.7 [2.EA]	48	2050609	LEADWIRE- 10 GA SPADE TERM
20	830-078	THRU BOLT 8-32 X 8.96 [2. EA]	49	2020702	SPADE TERMINAL 10GA [2.EA]
21	2-400-128	PLAIN END HOUSING ASSEMBLY	50	2256300	TIE WRAP
22	144-049	FLANGE BEARING (SERVICE ONLY)	51	2062510	CONTROL BOX
23	880-003	SEAL	52	2060214	CONTROL BOX COVER
24	880-006	SEAL WITH SHIELD	53	2065639	DECAL- COVER ENDURA 36
25	2069241	MOTOR ASSEMBLY 12V 3.25 5SPC TXT 47	54	2064023	SWITCH-FWD/REV 5 SP
26	2032046	TUBE, COMPOSITE 36"	55	2033401	SCREW-10-24 X 1-3/4 SHOULDER
n	1378122	PROP KIT	56	2013110	NUT-10-24 HEX NYLOC
27	2061122	PROPELLER 3.25 HUB DIA	57	2012100	SCREW-8-18 X 5/8 [6.EA]
28	2151726	WASHER- 5/16 STD SS	58	2990901	HANDLE ASSEMBLY 5 SPEED
29	2053101	NUT-PROP NYLOC (MED)	59	2060405	PIVOT, HANDLE
30	2092600	PIN-DRIVE		2012102	SCREW
n	2771818	BRACKET & HINGE ASSEMBLY (INCLUDES- 33—44)			
n	2771910	BRACKET ASSEMBLY (INCLUDES- 33,35,36)			
*33	2061910	BRACKET-ENDURA			
34	2060510	PIN-HINGE ENDURA			
n					

* This item is part of an assembly. This item cannot be sold separately due to machining and /or assembly that is required.

P/N 2064938 REV.A 6-02